

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 705/2021

ANEXO

FECHA DE EMISION:	11 de Noviembre del 2021	- CÓDIGO:	ATT-DJ-RA-H- TL LP 705/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 de Noviembre del 2026		

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

CATEGORÍA Equipos para redes de datos

SUBCATEGORIA Enrutador de datos/ Pasarela (Gateway)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL **FABRICANTE**

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Loggang District, Shenzhen, 518129, P.R.C.

i i i	PRODUCTO	MARCA	MODELO
4	Módulo de acceso multiservicio (Multi-service Access Module)	HUAWEI	OptiXaccess MA5801S-GP16
5	ORGANISMO INTERNACIONAL O LABORATORIO ACREDITADO	Reliability Laboratory of Huawei Technologies Co., Ltd.	NÚMERO DE REPORTE SYBH(A)07366022-01 SYBH(A)07366022-02 SYBH(A)07366022-03 SYBH(E)07382114EA SYBH(G)07395335 H202012148723-01EN SYBH(E)07382114EF
TECNOLOGÍA		MÓDULO DE ACCESO MULTISERVICIO	
6	PROTECCIÓN NOMINAL	IP65 CORIDAD DE REGION DE LES CAUZACION	
7	CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE SISTEMA	140 Gbit/s	
8	DIRECCIONES MAC	32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767 32.767	
9	ONTS CONECTADAS	1.024	
10	TABLAS DE ROUTING IPv4	8.192	
11	TABLAS DE ROUTING IPv6	4.096 MDAD OF PERSON	FISCALIZACION DE TEXTES
12	TABLAS ARP	16.384 HOAD OF THE COMUNIC	
13	PUERTOS DE UPSTREAM GE/10GE	4 AUTORIOATE PERMANASION	LY RISCALIZACION DE TELECCITATIMIS









La Paz: 13 de Calacoto entre av. Los Sauces y av. Costanera Nro. 8260.

Telf: 2-772266 - 2- 615000 Fax: 2-772299

Cochabamba: Av. Ballivian y España (El Prado) Nro. 683 primer piso Telf: 4-581182 - 4-451184 4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) calle 3, edif. Gardenia Condominio Torre Sur. Planta baja of. 2 Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina Alejandro del Carpio Nro. 878 Telf: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al Usuario: 3 de 4 800-10-6000 www.att.gob.bo



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 705/2021

14	PUERTOS DE SERVICIO	16 GPON
15	CARACTERÍSTICAS CAPA 2	VLAN+MAC de reenvío SVLAN + CVLAN de reenvío PPPoE+ DHCP opción82
16	CARACTERÍSTICAS CAPA 3	Static route RIP/RIPng OSPF/OSPFv3 IS-IS BGP/BGP4+ ARP DHCP relay VRF
17	MULTICAST	IGMP v2/v3 IGMP Proxy/Snooping MLD v1/v2 MLD Proxy/Snooping VLAN-based IPTV multicast PIM-SSM y PIM-SM
18	QOS ALITORIE ALITORIE DI	Clasificación de Tráfico Prioridad del Procedimiento trTCM-based traffic policing WRED Conformación del Tráfico HQoS PQ/WRR/PQ+WRR ACL
19	IPV6	IPv4/IPv6 dual stack IPv6 L2 y L3 de reenvío DHCPv6 relay
20	RENTABILIDAD DEL SISTEMA	GPON protección tipo B/tipo C ERPS (G.8032) MSTP

21	CONDICIÓN DE LA
41	CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.
- iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.







Fax: 2-772299